



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logística
Dirección de Unidad de Mina

Septiembre 11, 2023

terpel



Contenido

Descripción

Imágenes



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto


DESCRIPCIÓN

Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de realizar un informe del estado actual de la misma, hemos seleccionado algunas fotografías que muestran el estado de las válvulas.

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES




 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (KM 3.57)

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES




 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (KM 3.57)

ANTES



DESPUES



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización



 Operación Terpel en MPSA
Limpieza de letreros y señalización





Gracias

terpel